



СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
главы администрации
С.Валидов



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 3
А.В.Крылов
А.В.Крылов
« 26 июля » 2021 г.

ПАСПОРТ Доступности для инвалидов объекта и предоставленных на нем услуг в МОАУ СОШ № 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 городского округа города Нефтекамск Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Нефтекамск проспект Комсомольский дом №17 «Б».
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 3 этажей, 4361,9 кв. м
- мастерская 1 этаж, 65,7 кв. м
- отдельно стоящие здания гараж- 172,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка-14998,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта 2017год
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2020г, капитального июнь-июль 2020г

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №3, городского округа города Нефтекамск Республики Башкортостан.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452684 Российская Федерация. Республики Башкортостан, городской округ г. Нефтекамск, проспект Комсомольский дом №17 «Б»
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Нефтекамск,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ УО городской округ города Нефтекамск Республики Башкортостан.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Нефтекамск ул. Нефтяников дом 22.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *дети с нарушением органов зрения и органов слуха и дети с расстройством аутистического спектра.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 650

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршруты Нефтекамского АТП,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ;ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(У,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(У,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(У,С.Г)
---	---	-------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: основные структурно-функциональные зоны недоступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступны частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Доступно и для инвалидов с нарушениями зрения, доступны условно для инвалидов с умственными нарушениями, инвалидов с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на комиссии: нет.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): нет.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да.

4.4.5. согласование с потребителем (общественными организациями): да.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, а также вносить изменения на сайте организации по мере адаптации объекта.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_» август 2021г,
2. Акта обследования объекта: от «___» август 2021г.
3. Решения Комиссии отражено в Акте обследования от «___» август 2021г.

Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора школы по АХЧ
Хазова М.К.
« 14 » август 2014 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Нефтекамск, проспект Комсомольский 17 «б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 3 этажей, 4361.9 кв.м
- мастерская 1 этаж, 65.7 кв.м
- отдельно стоящие здания гараж – 172,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка 14998.0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2016г. .

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город Нефтекамск Р.Б..
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452684 РБ, г.Нефтекамск проспект Комсомольский 17»б»
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальное,
- 1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Нефтекамск,
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ УО г.Нефтекамск РБ
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г.Нефтекамск ул. Нефтяников д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: дети с нарушениями органов зрения и органов слуха и дети с расстройством аутистического спектра

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 650

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршруты Нефтекамского АТП,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ;ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, а также вносить изменения на сайте организации по мере адаптации объекта.

Уполномоченный представитель объекта: заместитель директора по АХЧ Хазова Маргарита Камильевна.

телефон 7-04-94



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОАУ СОШ № 3
Крылов А.В.
« август » 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Нефтекамск

« август » 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, город Нефтекамск проспект Комсомольский 17 «б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус 3 этажей, 4361,9 кв.м
- мастерская 1 этаж, 65,7 кв.м
- отдельно стоящее здание гараж – 172,9 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка 14988,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1966г., последнего капитального ремонта 2015г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-июль 2016г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3, городского округа город Нефтекамск Р.Б..
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 452684 РБ, г. Нефтекамск, проспект Комсомольский д.17»б»

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образование

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут Нефтекамского АТП,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 6 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ-ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(К,С,Г,У.)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(К,С,Г,У.)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,Г,У.)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(С,Г,У.)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С,Г,У.)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(С,Г,У.)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(С,Г,У.)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: основные структурно-функциональные зоны недоступны для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; доступны частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Доступно и для инвалидов с нарушениями зрения, доступны условно для инвалидов с умственными нарушениями, инвалидов с нарушениями слуха.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. согласование на комиссии: нет.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников): нет.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да.

4.4.5. согласование с потребителем (общественными организациями): да.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, а также вносить изменения на сайте организации по мере адаптации объекта.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Руководитель

рабочей группы

директор

(Должность, Ф.И.О.)

А.В. Кривош

[Подпись]

(Подпись)

Члены рабочей группы:

зам. дир по АХИ Корба МС

(Должность, Ф.И.О.)

[Подпись]

(Подпись)

ответственная по Т.О. Шахмурдишвили

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МОАУ СОШ № 3 по адресу город Нефтекамск проспект Комсомольский 17Б

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. 1	Вход (входы) на территорию	есть		--	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути	все	Нанесение тактильных средств	Капитальный ремонт
1. 2	Путь (пути) движения на территории	есть		----	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходного пути, нескользящее покрытие Отсутствуют информационные указатели.	К,У,С,Г	Нанести тактильное покрытие. Оборудовать зоны отдыха в соответствии с нормативами. Установить информационные указатели. (СП 59.13330.2016)	Капитальный ремонт

1. 3	Лестница (наружная)	есть		---		К,У,С,Г	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Капитальный ремонт
1. 4	Пандус (наружный).	есть		---		К,У,С,Г		
	Автостоянка и парковка.	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходимо нанесение тактильных средства на пути движения к зданию, использование нескользящего покрытие при входе. Установить информационные указатели. Оборудовать зоны отдыха в соответствии с нормативами.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МОАУ СОШ № 3 по адресу город Нефтекамск проспект Комсомольский 17Б

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2. 1	Лестница (наружная)	есть		---		К,У,С,Г	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Капитальный ремонт
2. 2	Пандус (наружный).	есть		---		К,У,С,Г		
2. 3	Входная площадка (перед дверью)	нет		----	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед дверью .	К,У,С,Г	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед дверью . (СП 59.13330.201 6)	Текущий ремонт
2. 4	Дверь (входная) .	есть			Отсутствует предупреждающая дублирующая маркировка на двери. Высота	К,У,С,Г	Нанести предупреждающую дублирующую маркировку на двери. К порогу установить резиновые накладки и с углом наклона	Текущий ремонт

					<p>порога не соответствует нормативам. Дверь не контрастна по отношению к фасаду. Ручка двери не контрастна по отношению к полотну двери. Ручка двери запасного входа не соответствует нормативам</p>	К,У,С,Г	<p>1:10 или демонтировать порог до уровня пола. Дверь выделить контрастно по отношению к фасаду. Ручку выделить контрастно по отношению к полотну двери. Заменить ручку двери запасного входа. (СП 59.13330.2016)</p>	
2. 5	Тамбур	есть	---	<p>Напольное покрытие главного входа не закреплено. Дверь не контрастна по отношению к стене. Ручка двери не контрастна по отношению к полотну двери. Отсутствует предупреждающая дублирующая маркировка на двери</p>	К,У,С,Г	<p>Закрепить напольное покрытие главного входа. Дверь выделить контрастно по отношению к стене. Ручку выделить контрастно по отношению к полотну двери. Нанести предупреждающую дублирующую маркировку на двери. (СП 59.13330.2016)</p>	Текущий ремонт	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход здания	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нанести предупреждающую тактильную полосу перед дверью . Нанести предупреждающую дублирующую маркировку на двери. К порогу установить резиновые накладки с углом наклона 1:10 или демонтировать порог до уровня пола . Дверь выделить контрастно по отношению к фасаду. Ручку выделить контрастно по отношению к полотну двери. Заменить ручку двери запасного входа. Закрепить напольное покрытие главного входа Дверь выделить контрастно по отношению к стене. Ручку выделить контрастно по отношению к полотну двери. Нанести предупреждающую дублирующую маркировку на двери.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МОАУ СОШ № 3 по адресу город Нефтекамск проспект Комсомольский 17Б

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3. 1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть		---	Отсутствуют предупреждающие тактильные указатели перед препятствиями (дверные проемы, лестницы, колонны). Зоны отдыха (лавочки) не адаптированы для инвалидов.	К,У,С,Г	Нанести предупреждающие тактильные указатели перед препятствиями (дверные проемы, лестницы, колонны). Адаптировать зоны отдыха для инвалидов (подлокотники, информационные знаки, освещение). Установить зоны отдыха .	Капитальный ремонт

3. 2	Лестница (внутри здания).	есть	---	Отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания тросы или ноги. Отсутствует левый поручень. Левый поручень не соответствует нормативу.	,У,С,Г	Установить противо- соскальзывающие бортики по краям ступеней высотой 0,02 м. Установить левый поручень. Левый поручень привести в соответствии с нормативами.	Текущий ремонт
3. 3	Пандус (внутри здания)..	нет	----				
3. 4	Дверь	есть		Ширина некоторых дверных проемов в свету менее 0,9 м. Полотна дверей неконтрастны по отношению к стене. Некоторые ручки для открывания дверей не соответствуют нормативам (нажимного типа не имеют) неконтрастны по отношению к дверному полотну). Отсутствует		Расширить дверные проемы с заменой дверного полотна с шириной не менее 0,9м. в свету. Выделить контрастно по отношению к стене полотна дверей или обналичник. Установить на полотна дверей ручки для открывания нажимного типа. Нанести предупреждающую дублирующую маркировку на двери.	Текущий ремонт

			предупреждающая дублирующая маркировка на двери.			
ть		---		К,У,С,Г		

II Заключение по зоне:

название функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
внутри здания (лифты)	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	Текущий ремонт

Доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-И** - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 Варианты решений: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – меры обслуживания

к заключению: Нанести предупреждающие тактильные указатели перед препятствиями (дверные проемы, ступени, поручни), маркировать зоны отдыха для инвалидов (подлокотники, информационные знаки, освещение). Расширить свободную зону дверного полотна с шириной не менее 0,9м. в свету. Выделить контрастно по отношению к стене тактильный указатель. Установить на полотна дверей ручки для открывания нажимного типа. Нанести предупреждающую маркировку на двери. Установить против-соскальзывающие бортики.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МОАУ СОШ № 3 по адресу город Нефтекамск проспект Комсомольский 17Б

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4. 1	Кабинетная форма обслуживания	да		---	Не выделены контрастным цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном		Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема,	Текущий ремонт
4. 2	Зальная форма обслуживания	нет		---				
4. 3	Прилавочная форма обслуживания	нет		----				

5.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
5.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет		---			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений .

МОАУ СОИШ № 3 по адресу город Нефтекамск проспект Комсомольский 17Б

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		---	Отсутствуют тактильные средства на покрытии, нескользящее покрытие. Выключатели и розетки в помещениях на высоте 1,5-1,6 м от уровня пола. Нет кнопки вызова персонала. Нет крючков для одежды и других принадлежностей. Нет поручней.	К,У,С,Г	Нанести тактильное покрытие, нескользящего покрытия. Установить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола. Установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	Текущий ремонт

5.2	Душевая/ ванная комната	нет		---				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		----				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения доступа в санитарно-гигиенические помещения необходимо установить твердое нескользящее покрытие, расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинах и душевых установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, и других принадлежностей.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
.. Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,С,Г,У)		----	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
_____ листов

Директор МОАУ СОШ № 3 _____ А.В.Крылов

